Objekt	vorh. Begrünung	mögl. Begrünung	Photovoltaik
Asylheim Tackenweide 17			
Asylheim Tackenweide 19			
Brink			
Drususbrunnen			
Fährstr.			
FW Elten	Dach		
FW Emmerich			vorhanden
FW Hüthum	Dach		
FW Vrasselt			
Georg Schule		Fassade	
Grillplatz Elten			
Grollscher Weg			
Grollscher Weg TH			
Gymnasium	Fassade	Dach	
Gymnasium TH			vorhanden
Haus im Park	Fassade		
Jugendcafe			
Leegmeerschule		Fassade TH	
Leegmeerschule TH			vorhanden
Liebfrauenschule	Fassade TH		
Löschwasserzisterne Elten			
Luidgardis Grundschule		Fassade TH	
Michael Grundschule			
Mühle Elten			
Musikpavillion			
Paaltjessteege		Fassade	
Paaltjessteege TH			vorhanden
Plakatmuseum			
Rathaus	Fassade		
Rheinmuseum			
Rheinschule		Fassade	
Schlösschen Borghees			
Sportanlage Hansastr			
Stadion			
Stadttheater			
Stadttheater Büro			
TH Vrasselt		Fassade	
Touristen Info			
Wette Telder			
Wohnmobilstellplatz			
Baubetriebshof			vorhanden

Bemerkung
Photovoltaik statisch nicht möglich
statisch nicht geprüft (Eigentümer erst seit 2019)
Photovoltaik nicht möglich Dachaufbauten
nur Teileigentümer
Photovoltaik ungeeignet - schlechte Exposition
Photovoltaik ungeeignet - schlechte Exposition
Statik prüfen (damals zu klein)
Altbau untauglich, Mittelbau statisch nicht geprüft
nach Umbau statisch zu prüfen
statisch prüfen (Fläche damals ungeeignet)
350.000 € Grobkostenschätzung, Dachbegrünung entsprechend vorbereitet. oder Photovoltaik mgl.
Ablehnung Fassadenbegrünung untere Denkmalbehörde
Abriss geplant
ungeeignet für Photovoltaik - Verschattung, Neu(an)bau noch nicht geprüft
ungeeignet für Photovoltaik - Verschattung
statisch prüfen - damals Dach als ungeeignet bewertet
Photovoltaik ungeeignet - schlechte Exposition
Photovoltaik statisch nicht möglich
Photovoltaik statisch nicht möglich
Denkmalschutz
Photovoltaik ungeeignet - schlechte Exposition, zu klein ungeeignet für Photovoltaik - Verschattung, statisch nicht geprüft
ungeeignet für Photovoltaik - Verschattung und statisch nicht möglich
Photovoltaik statisch nicht möglich, Begrünung Fassade ggf. mgl. bei entsprechender Vorbereitung
ungeeignet für Photovoltaik - Verschattung, Dach ungeeignet
Photovoltaik statisch nicht möglich