


7.08.2014
M/ETRS89
586, Frankenstraße 22
4N


enberg

Pflegeschnitt der Bestandsbäume?


Hecken-
pflanzung

Anlage 5 zur ASE-Vorlage 05-16 0287 / 2015






Anlage 7 zur ASE-Vorlage 05-16 0287 / 2015





LEGENDE

Planung

	Betonsteinpflaster 10/20/8, rotbraun
	Betonsteinpflaster 10/20/8, anthrazit, Parkplatz
	Betonsteinpflaster 10/20/8, grau
	Grünfläche
	Rinne 3 x 10/20/8
	Bestandsbaum entfernen
	Leuchtenstandort neu


Bestand

	Grünfläche
	Beton
	Schotter
	Schotterbett
	bituminöse Fahrbahn
	Betonsteinpflaster / Betonplatten
	Zaun
	Hecke
	Mauer
	Bahnschwellen
	Natursteinbefassung
	Rinne
	Bordstein
	Verkehrsschild

	Grundwassermessstelle
	Straßeneinkaskten
	Wasserschleifer
	Gasschieber
	Kanaldeckel
	Bestandsleuchte (im Austauschplan austauschen und entfernen)
	Hydrant unterirdisch
	Baumstandort
	Zuwegung / Zufahrt

× 17.17
Geländepunkt mit Höhe in m ü. NHN
(Aufmaß vom 27.08.2014)
Koordinatensystem: UTM / ETRS89
Höhenbezug: NN/P Nr. 596, Frankenstraße 22
Höhe: 18,476 m ü. NHN

Querschnitt A - A'



Querschnitt B - B'

