

## **Spielplatzbegehung im Jahr 2018**

Am 13.09.2018 fand eine Begehung aller Emmericher Spielplätze inklusive der Ortsteile statt.

Die turnusmäßige Überprüfung der Spielplätze seitens der Kommunalbetriebe, in sicherheitstechnischer Hinsicht, hat im Frühjahr 2018 stattgefunden. Zudem wurden auch dieses Jahr im Spätsommer alle Spielplätze in Emmerich am Rhein durch die DEKRA überprüft. Die Ergebnisse können bei den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein, Blackweg 40, 46446 Emmerich am Rhein eingesehen werden.

Auch in diesem Jahr bescheinigte die DEKRA den Spielplätzen der Stadt Emmerich am Rhein einen sehr guten allgemeinen Zustand und fand lediglich kleinere Mängel.

### **Teilnehmer:**

#### Verwaltung:

- Herr Holtwick (FB 5 - Stadtentwicklung)
- Herr Illbruck (KBE)
- Frau Geßmann (FB 4 - Jugendamt)
- York Rieger (FB 4 - Jugendamt) zugleich Schriftführer

#### Kinderschutzbund:

- Frau Wurring

#### Parteien, Ortsvorsteher und Heimat-/Verschönerungsvereine:

- Frau Gerlach (Bündnis 90/Die Grünen) – bis S8 „Eickelnberger Weg“
- Herr Neumann (Embrica / BSD)
- Herr Papendorf (BGE) – bis E6 „Am Dudel / De Dweel“
- Herr Böcker (Ortsvorsteher Dornick) – bis D1 „Dorfplatz“
- Herr Labod (Ortsvorsteher Vrasselt / Verschönerungsverein Vrasselt) – bis V1 „Hagenackerweg“
- Herr Langer (CDU / Heimat- und Verschönerungsverein Praest) – bis P1 „Raiffeisenstr.“
- Herr Brouwer (CDU) – Vrasselt u. Dornick (V2 – D1)
- Frau Kulka (CDU) – Stadtgebiet (S1 – S11)
- Herr Bollwerk (CDU) – Hüthum
- Herr Gerritschen (SPD) – Elten
- Hüthum: Herr Reintjes (Heimatverein Hüthum Borghees) – Hüthum
- Hüthum: Herr Brinkman (Heimatverein Hüthum Borghees) – Hüthum (H2 – H1)

## **1. Spielplatz Praest – Raiffeisenstr. – (P1)**

- Die Birken sind beim Sturm umgefallen.
- 1 Pfosten an der Schaukel sollte getauscht werden und die Aufprallfläche soll neu gemacht werden.
- An der Kletterkombination waren 2 Schrauben locker, dies wurde bereits durch die KBE behoben.
- Der Abstand zwischen Karussell und Boden ist trotz Gummimatten zu groß geworden, dies wird durch die KBE wieder behoben.
- An der Wippe müssen die Platten und Griffe getauscht werden.
- Die Aufprallflächen an der Doppelschaukel müssen erneuert werden.

## **2. Spielplatz Vrssett – Dreikönige – (V2)**

- Die Kletterkombination (Lappset) bleibt stark abgängig. Auf Grund des sehr trockenen Sommers sind nur kleine Mängel hinzugekommen, so dass ein Abbau noch nicht notwendig war.
- Ein neues Element wurde für die Lokomotive angeschafft und steht bei den KBE. Der „Unimog“ soll sowohl die Lokomotive, als auch die Lappset Kletterkombination ersetzen und wird je nach Kapazitäten durch die KBE aufgebaut. Er soll an die Stelle der Kletterkombination kommen, so dass keine zusätzliche Sandfläche als Fallschutz angelegt werden muss und keine freie Sandfläche durch den absehbaren Abbau der Kletterkombi entsteht.
- 2 Wipptierchen wurden bestellt.
- Der Abstand zwischen Karussell und Boden ist trotz Gummimatten zu groß geworden, dies wird durch die KBE wieder behoben.
- Auf eine Bank ist ein Hakenkreuz geschmiert, dies wird durch die KBE entfernt.

## **3. Bolzplatz Vrssett – Hagenackerweg – (V1)**

- Die Einfriedung des Bolzplatzes ist unzulässig, da die Öffnungen im Bauzaun nicht den vorgegebenen Maßen entsprechen. Außerdem ist dieser an einigen Stellen defekt, so dass Spitzen hervorstehen. Die Holzpfosten des Zaunes zum benachbarten Feld sind nicht mehr fest. Dieser müsste instand gesetzt oder erneuert werden. Herr Illbruck erwähnte die Möglichkeit durch die KBE einen festen Zaun zu installieren, hierfür müsste allerdings eine Zusage des Grundstückbesitzers vorliegen, dass der Platz mindestens für die nächste 5 Jahre als Fußballwiese weiter zur Verfügung gestellt wird. Herr Brouwer (CDU) spricht mit dem Eigentümer. Ein entsprechender Zaun könnte dann in 2019 durch die KBE gesetzt werden.
- Die Netze in den Toren sind nicht zulässig und werden wieder durch die KBE entfernt.
- Ein Tor ist nicht im Boden verankert und könnte umkippen.

- Für die Fahnenmasten muss eine Standfestigkeit nachgewiesen oder diese müssen entfernt werden.
- Der Platz ist auf Grund von Kaninchenlöchern derzeit nicht bespielbar. Herr Labod teilte mit, dass dies bis zum kommenden Wochenende behoben würde.

#### **4. Spielplatz Dornick – Dorfplatz – (D1)**

- Der Dorfverein hat die 2 Motorik-Wände inkl. Tafel von Westfalia Spielgeräte (ca. 1.800 EUR) mit einer städtischen Unterstützung von 450 EUR angeschafft. Diese wurden durch die KBE aufgestellt.
- Der Holzwurm in der Grillhütte wurde noch nicht bekämpft, da der beauftragte Unternehmer mittlerweile wieder zurückgetreten ist. Ein neuer Unternehmer wurde durch die KBE beauftragt.
- Das Dach der Grillhütte muss repariert werden, dies wurde bereits beauftragt.
- Herr Böcker äußerte den Wunsch, dass zum Parkplatz auf beiden Seiten des Weges Büsche in die Lücken gesetzt werden. Herr Illbruck spricht mit Herrn Holtkamp.
- Der Verschönerungsverein hatte 2017 den Wunsch geäußert einen Ballfangzaun hinter dem Tor zum Nachbarn zu bekommen, der nach Möglichkeit hoch und breit ist. Die Kommission hatte beschlossen, dass im kommenden Jahr beobachtet werden sollte, ob der Bolzplatz auf dem Spielplatz (E6) „Am Dudel / De Dweel“ noch genutzt wird, da dieser 2017 relativ ungenutzt wirkte. Evtl. hätte dann der Ballfangzaun hierher verlegt werden können. Da der Bolzplatz in Elten allerdings wieder genutzt wird, besteht diese Option nicht mehr. Daher müsste hier ggf. ein neuer Ballfangzaun angeschafft werden.

#### **5. Spielplatz Düsseldorfer Str. – (S1)**

- Der Spielplatz sieht sehr ungenutzt aus. Lediglich der Mülleimer deutet auf eine „Nutzung“ des Platzes durch Jugendliche hin.
- Die Kommission hat überlegt, ob der Spielplatz derzeit an dieser Stelle noch notwendig ist, oder ob die Spielgeräte nicht abgebaut werden können. Die Fläche würde weiterhin städtisch bleiben und bei Bedarf könnte der Spielplatz wieder neu bestückt werden. Die Mitglieder der Kommission wollen bis zur kommenden Begehung beobachten ob der Platz durch Kinder genutzt wird bzw. wollen Anwohner befragen, damit im kommenden Jahr eine Entscheidung getroffen werden kann. Im näheren Umfeld gibt es weitere, gut bestückte Spielplätze.
- Die Errichtung eines Zauns als Abgrenzung zum Gehweg wird aus diesem Grund weiter verschoben.
- Die Problematik mit den Spitzen auf dem privaten Zaun zum Nachbarn bleibt weiter bestehen.
- Die Aufprallflächen unter der Schaukel und der Rutsche müssten neu gemacht werden.

## **6. Spielplatz Zum Beerenboom – (S5)**

- Der Mülleimer müsste gerade gesetzt werden (siehe Anruf Frau Braun)
- Frau Lisa Braun hat im Vorfeld der Begehung angerufen und darum gebeten,:
  - dass der Mülleimer durch einen größeren ersetzt werden soll, da dieser häufig überfüllt ist. Außerdem sollte dieser einen entsprechenden Vogelschutz aufweisen, da diese dort häufig den Müll durchwühlen. – Die KBE kümmern sich um einen Austausch. Der neue Mülleimer soll an den Eingang kommen.
  - dass ein Kaninchenbau in der Nähe des Recks zugeschüttet wird, da dieser vom Gras verdeckt ist und so eine Stolperfalle darstellt. – Die KBE kümmern sich darum.
  - dass die Bäume, die die Laternen verdecken zurückgeschnitten werden, damit mehr Licht auf den Spielplatz fällt. – Herr Holtkamp wird informiert.
- An der Kletterkombination gibt es kleinere Mängel, die durch die KBE behoben werden.
- Die Aufprallflächen unter dem Doppelreck, dem Hexagon und der Kletterkombination müssen erneuert werden.

## **7. Spielplatz Berliner Str. / Leipziger Str. – (S3)**

- Eine der beiden Schaukelsitze (normaler Sitz) hängt leicht schief, die KBE werden ein Kettenglied entfernen.
- Der Spielplatz wird stark genutzt.
- Zur Berliner Str. hin wurde ein Zaun aufgestellt. Dies wurde zwar nicht durch die DEKRA als notwendig erachtet, war aber eine Anregung von Anwohnern, da es häufiger vorkommt, dass Kinder hinter ihrem Ball her auf die Berliner Str. rennen.
- Frau Kulka teilte Herrn Holtwick nach der Begehung mit, dass es den Wunsch von Anwohnern gäbe eine Rutsche auf diesem Spielplatz aufzustellen. Hierfür soll eine passende Rutsche (ca. 1000 EUR) angeschafft werden.

## **8. Spielplatz Berliner Str. / Zum Schafsweg – (S4)**

- Der Spielplatz ist weiterhin von Vandalismus betroffen. Der große Picknicktisch weist starke Beschädigungen und Brandspuren auf. Die Kletterkombination ist wieder mit Schmierereien versehen. Da es auf diesem Spielplatz bereits seit ca. 3 Jahren immer wieder Probleme mit Vandalismus gibt, was durch die versteckte Lage des Platzes begünstigt wird und er in unmittelbarer Nähe der Spielplatz (S3) „Berliner Str. / Leipziger Str.“ liegt, spricht sich die Spielplatzkommission dafür aus, dass der Spielplatz komplett abgeräumt wird. Die bereits relativ große Wiese soll um die Fläche des bisherigen Spielplatzes erweitert werden und es sollen zwei Fußballtore inkl.

Fangzäunen aufgestellt werden. Die bisherigen Picknicktische sollen gegen Metallbänke ersetzt werden, da diese gegen den Vandalismus widerstandsfähiger sind.

Die vorhandenen Spielgeräte werden auf andere Spielplätze verteilt bzw. bei den KBE zwischengelagert.

- Kletterkombination → (S8) „Eickelnberger Weg“
- Hängekarussell → (H1) „In den Seisen“
- Wipptier → (S13) „Mühlenteich“
- geplantes Sandlabor → (E3) „Eltener Feld“

## **9. Sonnenweg / Mondweg / Sternstr. – (S14)**

- Es gibt auch in diesem Jahr tiefe Sandlöcher (geklaut?). Der Sand war erst im Frühjahr neu aufgefüllt worden. Die KBE werden hier noch einmal den Sandbereich auffüllen.
- Die geplante Kletterstange ist bestellt.

## **10. Spielplatz Am Luebhof – (S6)**

- Der Hausmeister des Nachbarhauses berichtet, dass der Spielplatz sehr gut angenommen würde.
- Die gepflasterte Fläche vor dem Basketballkorb soll einmal durch die KBE vom Moos befreit werden.
- Der Zaun zum Nachbarn wurde noch nicht aufgestellt.
- Der in der Vergangenheit von der Kommission empfohlene Kies für das Sieb muss noch besorgt werden.

## **11. Spielplatz Eickelnberger Weg – (S8)**

- Der Zaun muss erneuert werden, da die Abstände zwischen den Stäben bzw. Elementen nicht den Vorgaben entsprechen und nach oben Öffnungen vorhanden sind. Ein entsprechender Auftrag wurde bereits durch die KBE vergeben.
- Die Kletterkombination mit Rutsche von Lappset wird durch die Kletterkombination vom Spielplatz (S4) „Berliner Str. / Zum Schafsweg“ ersetzt. Die Reste der Lappset Kletterkombination sollen als Ersatzteile für andere Lappset Geräte bei den KBE aufbewahrt werden.
- An der großen Wippe fehlt eine der Stangen zum Festhalten.
- Die KBE haben ein Schild angefertigt und aufgehängt, das darauf hinweist, dass das Füttern von Tieren auf dem Spielplatz untersagt ist.

## **12. Skaterbahn Hinter dem Kapaunenberg – (S7)**

- Die Skaterbahn wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.
- Die Anlage ist laut KBE und DEKRA in einem guten Zustand.

- Das Schild zur Nutzung der Skaterbahn fehlt wieder. Nachdem die Schrauben für das Schild durch die KBE so präpariert wurden, dass es nicht wieder losgeschraubt werden konnte, wurde dieses Mal das Schild mit komplettem Rahmen geklaut.

### **13. Spielplatz Patersteege – (S9)**

- Die Laufflächen aus Gummimatten unter dem Karussell sind teilweise hochgekommen und müssen wieder neu befestigt werden.
- Die Rutsche wurde gegen eine andere ausgetauscht, hat jedoch links unten auch einen Riss und muss durch die KBE repariert werden.
- Die Aufprallfläche an der Rutsche muss neu gemacht werden.

### **14. Spielplatz Rheinpark – (S10)**

#### a) Street-Soccerplatz

- Der Hafenmeister wohnt nicht mehr im Haus, daher besteht derzeit keine Notwendigkeit mehr für ein Fangnetz.
- Der Zaun zum Hafenbecken konnte bisher aus Kostengründen nicht erhöht werden.

#### b) Seilbahn

- Ein Balken ist im unteren Bereich morsch und muss beobachtet werden.

#### c) Schiff

- Im Auslaufbereich der Rutsche und an den Kletterstangen hat sich der Boden verfestigt, dieser soll ausgebagert und neu mit Kies befüllt werden.

#### d) Kleinkinder-Schiff

- Am Rampenaufgang ist eine Lücke zwischen den Brettern zu groß.

#### e) Sonstiges

- Das Hinweisschild für die öffentliche Toilette wurde angebracht.

### **15. Spielgerät an der Rheinpromenade – „Windsurfer 1“ – (X4)**

- Das Spielgerät wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.
- Das Spielgerät ist laut KBE und DEKRA in einem guten Zustand.

### **16. Spielgerät an der Rheinpromenade – „Windsurfer 2“ – (X5)**

- Das Spielgerät wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.

- Das Spielgerät ist laut KBE und DEKRA in einem guten Zustand.

### **17. Spielgerät an der Rheinpromenade – „Memory“ – (X6)**

- Das Spielgerät wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.
- Das Spielgerät ist laut KBE und DEKRA in einem guten Zustand.

### **18. Spielgerät Nikolaus-Groß-Platz – „Drehteller“ – (X2)**

- Das Spielgerät wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.
- Das Spielgerät ist laut KBE und DEKRA in einem guten Zustand.

### **19. Spielgerät Franz-Wolters-Platz – „Glockenspiel“ – (X1)**

- Das Glockenspiel wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.
- Das Glockenspiel ist laut KBE und DEKRA in einem guten Zustand, lediglich ein Drehspiegel ist im Fundament etwas locker und muss wieder befestigt werden.

### **20. Spielplatz Gerhard-Storm-Str. / Goebelstr. – (S11)**

- Die DEKRA beanstandet weiterhin den Holzzaun zum Nachbarn.
- Der große Picknicktisch wurde angebrannt.
- Die Laufflächen aus Gummimatten unter dem Karussell sind teilweise hochgekommen und müssen wieder neu befestigt werden.
- Der Mont Blanc hat einzelne Beschädigungen, die durch die KBE behoben werden.

### **21. Spielplatz Westhovenstr. / Nollenburger Weg – (S12)**

- Die Bank zum Stadion ist leicht schief und müsste gerade gesetzt werden.
- Die DEKRA hat den Jägerzaun zum Nachbarn bemängelt.
- An der Kletterkombination und dem Wipptier sind Schmierereien, die entfernt werden sollten.

### **22. Spielplatz Hüthum – Kettelerstr. – (H4)**

- Ein großer Picknicktisch wurden angebrannt, ein weiterer kleiner befindet sich wegen Vandalismus derzeit bei den KBE in Reparatur.
- Der Fallbereich hinter der Rutsche ist mit Gras zugewachsen und muss neu gemacht werden.
- Die Laufmatten unter dem Karussell müssen neu befestigt werden.
- Da nach aktuellem Stand für das Haushaltsjahr 2019 keine Anschaffung eines größeren Spielgerätes absehbar ist, könnte versucht werden die seit

2013 angedachte Kletterspinne für diesen Spielplatz anzuschaffen. Da die Kosten einer solchen Kletterspinne mit Rutsche allerdings bei ca. 30.000 EUR liegen, ist dies nicht mit den regulären städt. Mitteln (20.000 EUR für alle Emmericher Spielplätze) umsetzbar. Die Spielplatzkommission wird hierzu Kontakt mit dem Heimatverein sowie einer Stiftung aufnehmen, um die generelle Möglichkeit zu prüfen.

### **23. Spielplatz Hüthum – Laarfeldweg / Kornfeldstr. – (H3)**

- Die Laufmatten unter dem Karussell müssen neu befestigt werden.
- Der Fallbereich unter der Doppelrutsche muss neu gemacht werden.
- An der Turmrutsche gibt es am Podest eine Fingerfangstelle, die behoben werden muss.

### **24. Spielplatz Hüthum – Leege Weide – (H2)**

- Der Zaun am Bolzplatz wurde aufgestellt.
- Die Tore am Bolzplatz wurden nicht bemängelt, auch wenn diese schon älter sind.
- An der Wippe muss der Balken beobachtet werden.
- An der Kletterkombination gibt es am Podest eine Fingerfangstelle, die behoben werden muss.

### **25. Spielplatz Hüthum – In den Seisen – (H1)**

- Unter der Kletterkombination wachsen immer wieder Disteln und Kraut. Die KBE werden den Bereich ausbaggern, eine Folie einbringen und anschließend wieder neu mit Sand befüllen.
- Im hinteren, verengten Bereich sollen 2-3 Bäume gesetzt werden, damit es (für die Eltern) einen Bereich mit Schatten gibt. Der Picknicktisch soll dann hierher versetzt oder ein zusätzlicher angeschafft werden.
- An der Rutsche gibt es im Bereich des Einstiegs eine Fingerfangstelle, die behoben werden muss.
- Das Lappset Karussell (für Ältere) von Spielplatz (S4) „Berliner Str. / Zum Schafsweg“ soll hier hin verlegt werden.

### **26. Spielgeräte St. Martinus Kirche – „Wipptierchen“ – (X3)**

- Die Wipptierchen wurden in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht.

### **27. Spielplatz Elten – Buschweg – (E1)**

- Der Fallbereich um die Rutsche muss neu gemacht werden.
- Der Fallbereich um die Doppelschaukel muss neu gemacht werden.

- Um den Bolzplatz herum könnten zwischen den Findlingen Bäume gepflanzt werden. Herr Illbruck spricht mit Herrn Holtkamp

## **28. Spielplatz Elten – Weiherweg / Zisternenweg – (E4)**

- Unter der Seilbahn müssen die Laufmatten wieder befestigt werden.
- An der Kletterkombination muss die Hängebrücke komplett neu gemacht werden.
- Einzelne Bänke sind unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert dies wird durch die KBE entfernt.
- Der Fallschutz unter der Doppelschaukel muss neu gemacht werden.
- Der Sandkasten wird durch die KBE wieder aufgefüllt.
- Die Büsche und Bäume rundherum sollen auf Traufhöhe entastet werden.

## **29. Spielplatz Elten – Johannes-Bours-Str. / Nikolaus-Ehlen-Weg (Gustav-Heinemann-Straße) – (E5)**

- Es ist Sand verschwunden (geklaut?) – wird wieder durch die KBE aufgefüllt.
- An der Kletterkombination wurden Brettchen am Dach angebracht, damit die Fingerfangstellen geschlossen werden.
- An der Kletterkombination muss ein Pfosten im Bereich der Treppe getauscht werden.
- Das Wipptier ist zur Reparatur bei den KBE.

## **30. Spielplatz Elten – Eltener Feld – (E3)**

- An der Kletterkombination sind nur kleinere Mängel, die durch die KBE behoben werden können.
- Die Kletterstange ist bestellt.
- Das Wipptier ist bestellt.
- Der Sandkasten liegt bei den KBE.
- Der Fallschutz unter der Schaukel muss neu gemacht werden.
- Das ursprünglich für den Spielplatz (S4) „Berliner Str. / Zum Schafsweg“ angeschaffte Sandlabor soll hier aufgestellt werden.
- Es soll ein Baum gepflanzt werden, der Schatten spenden kann.

## **31. Spielplatz Elten – Bernhard-Wemmer-Str. („Mühlenfeld“) – (E2)**

- Die Sitzfläche am Sandkasten muss getauscht werden. Es wird überlegt, ob diese evtl. durch eine Kunststofffläche ersetzt werden soll.
- Die Bepflanzung an der Rutsche muss geschnitten werden.
- An der Kletterkombination müssen einzelne Holzelemente getauscht und ein Astloch verschlossen werden.

### **32. Spielplatz Elten – Am Dudel / De Dweel – (E6)**

- Die neue Kletterkombination wurde durch die DEKRA abgenommen.
- Da die Fußballwiese wieder genutzt aussieht, soll diese wieder glatt gemacht werden und die beiden Tore müssen durch neue Tore ersetzt werden.
- Der Fallschutz unter der Doppelschaukel muss neu gemacht werden.
- Der Fallschutz unter dem Reck muss neu gemacht werden.

### **33. Spielplatz Elten – von Bodelschwingh-Straße – (E7)**

- Dieser Spielplatz wurde in diesem Jahr nicht durch die Kommission besucht, da er noch nicht fertig gestellt wurde. Die Geräte liegen bei den KBE, konnten allerdings auf Grund anderer Tätigkeiten bisher noch nicht aufgestellt werden. Dies ist noch für dieses Jahr geplant.

### **34. Spielplatz Mühlenteich – (S13)**

- An der Kletterkombination gibt es eine Fingerfangstelle im Bereich der Rutsche, dies muss behoben werden.
- Der Fallschutz unter dem Reck muss neu gemacht werden.
- Das Wipptier vom Spielplatz (S4) „Berliner Str. / Zum Schafsweg“ soll hier aufgestellt werden.

### **Städtische Flächen, die in der Vergangenheit als Spielplatz genutzt wurden:**

#### **1. Spielplatz Elten – Emanuel von Kettler Str.**

- Die Spielplatzkommission sprach sich in der Vergangenheit dafür aus, dass dieses Gelände weiterhin im städtischen Besitz verbleiben soll, damit es ggf. bei einem späteren Bedarf wieder als Spielplatz genutzt werden kann.
- Das Gelände wurde in diesem Jahr nicht begangen.

## Generelle Aussagen zu allen Spielplätzen:

- Das jährliche Budget für alle öffentlichen Spielplätze in Emmerich beträgt 20.000 EUR. Im aktuellen Jahr wurden rund 40.000 EUR für neue Spielgeräte ausgegeben (Budget 2017 u. 2018), um die Beschlüsse der Kommission aus 2017 umsetzen zu können. Ein Großteil der Mittel musste für die Wiederbestückung des Spielplatzes E7 „Bodelschwingstraße“ aufgebracht werden.
- Seit dem Wegfall der Kolpingwerkstatt haben die KBE sowohl die vollständige Wartung, als auch das Aufstellen neuer Spielgeräte alleine übernommen, damit die Kosten für den Aufbau bei der Anschaffung eingespart werden können und das Budget für neue Spielgeräte nicht noch stärker belastet wird. Auf Grund anderer dringender Aufgaben, sowie Personalmangel musste das Aufstellen neuer Spielgeräte bisher verschoben werden, so dass unter anderem der Spielplatz E7 „Bodelschwingstraße“ noch nicht wieder errichtet werden konnte, obwohl die Spielgeräte bereits im Sommer geliefert wurden.
- Weiterhin gilt, dass alle Bänke, die noch mit Holzbrettern bestückt sind, bei Reparaturen mit den neuen Kunststoffbrettern in Holzoptik versehen werden. Diese haben im Test gezeigt, dass sie robuster sind und schneller trocknen.
- Grundsätzlich werden zweimal im Jahr alle Bänke, Picknicktische, Wipptiere und alle anderen Holzgeräte, die der Witterung ausgesetzt sind, gesäubert. Dies geschieht im Frühjahr und Herbst durch die KBE.
- Die Mülleimer aller Spielplätze werden einmal wöchentlich durch das TBH geleert.
- **Zuständigkeiten:**
  - Unterhaltung - KBE,
  - Planung - FB 5 mit Unterstützung FB 4
  - Müllentsorgung - TBH
- Alle Spielplätze wurden in einem gepflegten und gewarteten Zustand vorgefunden.
- Die **Schulhofspielplätze** werden jeweils von den zuständigen Hausmeistern gewartet. Für die Begehung und die Kontrolle ist der FB 3 zuständig.

Im Auftrag

York Rieger  
(Stadtjugendpfleger)