

Bestandsaufnahme Bushaltestelle/Wartehäuschen Januar 2019

Anlage 2 TOP 5 öT

BA KBE 27.02.2019

lfd.Nr.	Inventar Nr.	Standort	Bauart	Baujahr	renoviert	Zustand						Bemerkungen/Mängel	ca. Kosten in 2019
						1	2	3	4	5	6		
1	7187	L7/Jahnstraße	Holz	1989								Holz tw. angefault, Scheiben	1.500,00 €
2		L7/Verbindungsstr.	Holz	1991	2007							Holz tw. angefault, Scheiben	1.500,00 €
3	7177	L7/Schwarzer Weg FR Stadt	Holz	1990	2009							Ansatz unten links, Scheiben	500,00 €
4	7173	L7/Vrasselt Post ggü. Am Vogelsang	Holz	1989	2008							Dach vermoost, Scheibe	300,00 €
5	7172	L7/Vrasselt Post FR Stadt Lippestr.	Holz	1989	2009							Ansatz unten, Dreck, Fehlstelle	300,00 €
6	7171	L7/Vrasselt Kirche Dreikönige FR Stadt	Holz	1990	2008							Ansatz unten, Bankbrett	300,00 €
7	7175	L7/Van der Recke FR Stadt	Holz	1990								Stankett verbogen, Scheiben	1.500,00 €
8	7174	L7/ Raiffeisen FR Stadt	Holz	1989								Anstrich	200,00 €
9	7189	Bahnweg/Raiffeisenstraße	Holz	1997	2009							Grünbelag unten, Scheiben	100,00 €
10	10605	Bahnweg/Van der Recke Reitplatz	Holz	2011								Anstrich	200,00 €
11	10604	Bahnweg/Grüne Straße	Holz	2011								abgesackt, Zuwegung Baumstümpfe	300,00 €
12	12604	Bahnweg/Broichstr. Kleines Häuschen	Holz	2015								Anstrich	200,00 €
13	7183	Friedhof Vrasselt	Holz	1993	2007							Graffiti	
14	7202	Pionierstraße/Melkweg	Stahl	1974								Pflaster neu in 2016, Dach Rost	300,00 €
15	7204	Pionierstraße/Am Steeg	Stahl	1974								Pflasterung, Dachprofile lose	500,00 €
16	7188	Dornicker Straße/Dorfplatz	Holz	1995	2009							Ein Pflasterstein, Fußbodenholz	100,00 €
17	7181	Dornicker Straße/Uranusstraße	Holz	1995	2018 tw								
18	7186	Dreikönige Turnhalle	Holz	1996	2008							Dach grün - (Austausch Blech), Scheibe	500,00 €
19	12603	Hauptstraße/Jägerweg	Holz	2015								Anstrich, eine Dichtung	200,00 €
20	7190	Hauptstraße/Rheinstraße	Holz	1997	2009							Scheiben fehlen komplett	
21	7191	Hauptstraße/Erftstraße	Holz	1997								1/2 auf Pferdewiese/angeknabbert	
22	7165	Busbahnhof	Stahl/Glas	1989	2018								
23	7197	Kleiner Löwe	Stahl/Glas	1990	2018								
24	7198	Neuer Steinweg/Tillmannsteege	Stahl/Glas	1992	2018							fehlende Scheibe Feb.2019 erneuert	200,00 €
25	7195	Geistmarkt/Post	Stahl/Glas	1991	2018							Scheibe im Dach - Riss	
26	7196	Geistmarkt/Rathaus	Stahl/Glas	1990	2018								
27	7199	Nonnenplatz	versch.	2008	mehrfach							Bolzen Rückseite, Graffiti	200,00 €
28	7182	Speelberger/Am Luebhof	Holz	1994								Dach teilweise morsch, Scheiben	1.000,00 €
29	10606	B220 Kaninenfang	Holz									Efeu zurückschneiden	
30	7200	B220 Brückenkopf rechts	Stahl/Kunstst.		2011							komplett zerstört, abreißen	
31	11250	Nollenburger/Embricana FR Stadt	Stahl/Glas	2017									
32	11251	Nollenburger/Embricana FR B220	Stahl/Glas	2017									
33	7205	Schulstraße	Stahl/Kunstst.		2018 Dach							Graffiti, technisch wieder ok, Anstrich	250,00 €
34	7201	Hekerenfelder Weg/Heideweg	Stahl									Asbestdach? Morsch, abbauen	
35	7192	Hoher Weg/Verborgstraße	Holz	1996								Holz unten fängt an, keine Scheiben	500,00 €
36	7185	B8/Ingenkampstraße FR Stadt	Holz	1992	2007							Pflaster, Dach grün, Scheiben	500,00 €
37	7184	B8/Kirche Hüthum FR Stadt	Holz	1995									
38	7179	B8/Mailandstraße	Holz	1992								Anstrich Rückseite, Graffiti	500,00 €
39	7178	B8/Eltenberg FR Stadt	Holz	1992								Gehwegplatten, Scheiben	500,00 €
40	7170	B8/Seminarstraße FR Stadt	Holz	1991	2007							Firstholz marode	300,00 €
41	7194	Eltan Markt/Dr. Robbers Park	Stahl/Glas	1992								wird ausgetauscht	
42	7169	Eltan Neustadt	Holz	1991	2009							wird ersatzlos abgebaut	
43	7206	B8/ van den Berg Straße	Stahl/Holz		2006							Gehwegplatten regulieren	

12.450,00 €